

Fig. 1





Fig. 2



$PC_0 : X_0$	$(0)$ 、 $X_0$	$(1)$ 、 $X_0$	$(2)$ 、 $\dots$ 、 $X_0$	$(n-2)$ 、 $X_0$	$(n-1)$
$PC_1 : X_1$	$(0)$ 、 $X_1$	$(1)$ 、 $X_1$	$(2)$ 、 $\dots$ 、 $X_1$	$(n-2)$ 、 $X_1$	$(n-1)$
$PC_2 : X_2$	$(0)$ 、 $X_2$	$(1)$ 、 $X_2$	$(2)$ 、 $\dots$ 、 $X_2$	$(n-2)$ 、 $X_2$	$(n-1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$PC_{n-2} : X_{n-2}$	$(0)$ 、 $X_{n-2}$	$(1)$ 、 $X_{n-2}$	$(2)$ 、 $\dots$ 、 $X_{n-2}$	$(n-2)$ 、 $X_{n-2}$	$(n-1)$
$PC_{n-1} : X_{n-1}$	$(0)$ 、 $X_{n-1}$	$(1)$ 、 $X_{n-1}$	$(2)$ 、 $\dots$ 、 $X_{n-1}$	$(n-2)$ 、 $X_{n-1}$	$(n-1)$
$PC_0$	$: X_0(0)$ 、 $X_1(0)$ 、 $X_2(0)$ 、 $\dots$ 、 $X_{n-2}(0)$ 、 $X_{n-1}(0)$				
$PC_1$	$: X_0(1)$ 、 $X_1(1)$ 、 $X_2(1)$ 、 $\dots$ 、 $X_{n-2}(1)$ 、 $X_{n-1}(1)$				
$PC_2$	$: X_0(2)$ 、 $X_1(2)$ 、 $X_2(2)$ 、 $\dots$ 、 $X_{n-2}(2)$ 、 $X_{n-1}(2)$				
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$PC_{n-2}$	$: X_0(n-2)$ 、 $X_1(n-2)$ 、 $X_2(n-2)$ 、 $\dots$ 、 $X_{n-2}(n-2)$ 、 $X_{n-1}(n-2)$				
$PC_{n-1}$	$: X_0(n-1)$ 、 $X_1(n-1)$ 、 $X_2(n-1)$ 、 $\dots$ 、 $X_{n-2}(n-1)$ 、 $X_{n-1}(n-1)$				

$$\begin{aligned}
PC_0 : X_0 & (0), X_0 (1), \dots, X_0 (n-1), X_0 (n), X_0 (n+1), \dots \\
PC_1 : X_1 & (0), X_1 (1), \dots, X_1 (n-1), X_1 (n), X_1 (n+1), \dots \\
PC_2 : X_2 & (0), X_2 (1), \dots, X_2 (n-1), X_2 (n), X_2 (n+1), \dots \\
& \vdots \\
& \vdots \\
& \vdots \\
PC_{n-2} : X_{n-2}(0), X_{n-2}(1), \dots, X_{n-2}(n-1), X_{n-2}(n), X_{n-2}(n+1), \dots \\
PC_{n-1} : X_{n-1}(0), X_{n-1}(1), \dots, X_{n-1}(n-1), X_{n-1}(n), X_{n-1}(n+1), \dots
\end{aligned}$$
  

$$\begin{aligned}
PC_0 & : X_0(0), X_1(0), \dots, X_{n-1}(0), X_0(n), X_1(n), \dots \\
PC_1 & : X_0(1), X_1(1), \dots, X_{n-1}(1), X_0(n+1), X_1(n+1), \dots \\
PC_2 & : X_0(2), X_1(2), \dots, X_{n-1}(2), X_0(n+2), X_1(n+2), \dots \\
& \vdots \\
& \vdots \\
& \vdots \\
PC_{n-2} : X_0(n-2), X_1(n-2), \dots, X_{n-1}(n-2), X_0(2n-2), X_1(2n-2), \dots \\
PC_{n-1} : X_0(n-1), X_1(n-1), \dots, X_{n-1}(n-1), X_0(2n-1), X_1(2n-1), \dots
\end{aligned}$$

Fig. 5

